

Umfrage "Verbesserungsvorschlag-/Nachbesserungsvorschläge Ampera"

Ergebnisstand Besprechung mit Opel

	Dringlich	Ergebnis Zwischenstand 19.10.2015
Naviupdate DVD für die Festplattenavibesitzer (bis MY2013)	19	Keine Lösung vorgesehen. Da zu wenig Nachfrager vorhanden. Ob es außer einer Datenträgerlösung, z.B. etwas über die Händler gibt ist fraglich.
Abgaswarnleuchte bei Ladefehler - AU-relevant und verhindert u.a.Plakettenerteilung	18	Warnleuchte bei Fehlern. Leider keine andere belegbar. Nach ein paar wenigen vollständigen Ladevorgängen an einer fehlerfreien Ladestation sollte diese Leuchte wieder erlöschen. Tipp: Nicht gleich danach eine HU durchführen lassen!
7,4 kW Lademöglichkeit	15	Hardwaretausch aus Kostengründen nicht möglich.
Einschliessen der Ladebox (ICCB) in die HV-Garantie (oder 100% Kulanz bis X Jahre)	12	Befindet sich noch in Klärung, was an der Box dazu gehört. Im Falle von Defekten nicht gleich vom FOH abwimmeln lassen. Kabelbruch ist generell an der Ladebox nicht versichert. Der Rest wird geprüft. VERBINDLICHE AUSSAGE FOLGT!!
Deaktivierungsmöglichkeit des Hupsignals bei Anschluss Ladekabel	11	Technisch nicht möglich.
Bremsleuchten auch in Fahrstufe L bei leichter Betätigung des Bremspedals	10	Die negative Beschleunigungswerte, welche gesetzlich vorgeschrieben sind, werden mit der Rekuperation nicht erreicht. Die Aktuierung erfolgt nicht per Bremspedal, sondern über den Beschleunigungswert.
Changelog zum aktuellen Update (3x hupen) und ob man es ohne Gefährdung der Garantie auslassen kann	9	Kampagnen muss der Kunde nicht durchführen. Freiwillige Basis, Verlust der Garantieleistung nicht zu erwarten. VERBINDLICHE AUSSAGE FOLGT!!
Temporärer DAB+ Funktionsausfall	9	Für die MY13 hat Opel ein Softwareupdate vorgesehen; beim FOH genau danach fragen. Für das MY12 bislang noch nicht. Für MY13 soll der FOH bei der Opel Zentrale nachfragen. Freigabe für MY12 in Klärung INFO FOLGT
Nachrüsten der Winglets für die Außenspiegel (derzeit nur beim Volt in den USA)	8	Nachrüstung möglich; auf eigene Kosten.
Eco Modus, der die Motorleistung verringert und man weite Distanzen elektrisch zurücklegen kann.	6	Gibt's nicht.
Schnelleres Anspringen der Fahrlichtautomatikje nach Licht Verhältnisse unter 3 Sekunden	5	Entscheidung opelintern diskutiert. Eine Kalibrierung nicht weiter vorgesehen.
Kopieren der Personalisierung auf den zweiten Schlüssel	4	Kopie ist nicht möglich. Ziel war unterschiedliche Einstellung für unterschiedliche Fahrer zu erreichen.
Ladekantenschutz für den Kofferraum	2	Zubehörshop/Handel aufsuchen.