

# B. Humborg Kfz. GmbH & Co. KG

Kostenvoranschlag (System DAT / Silver DAT II)

PB -SR 64E

vom 11.04.2017

Seite K 2

	Mittelkonsole	39303
	Textilfussmatten	39308
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39600
	Farbdisplay (CID)	39804
PCW	Rückfahrkamera	25800
	Schliesst ein:	
UD5	Parkpilotensystem vorn und hinten	40000
	Anti-Blockier-System (ABS)	40707
J60	Bremsscheiben 16"	40803
	Feststellbremse elektrisch	48202
RVF	LM-Felgen 7x17-15	62591
5GM	Reifen 215/55 R17	68802
5A7	Reifen-Reparatur	69009
N30	Lenkrad ( Leder )	69500
	Lenksäule (Lenkrad)	70103
	Elektron. Traktion	70308
	Elektron. Stabilisierung	76400
MKA	Getriebe für Elektro	79370
LUU&NE9	Reichweitenverlängerung	
	Ltr. - 63 kW / 85 km/h	
	Elektromotor III	79715
	ePionier Edition	97811

**Keine Regulierung durch die GGG**

**X** Aufgeführte Bauteile lt. Bedingungen nicht im Garantiumfang enthalten

Wartungen gemäß Garantiebedingungen

Reparatur ohne schriftliche Reparaturfreigabe durchgeführt

Garantie am abgelaufen

Sachbearbeiter: Herr Andreas Böhnke

(VIN-Abfrage durchgeführt; Herstellercodes vorangestellt)

Zur Wiederinstandsetzung werden voraussichtlich benötigt:

**ERSATZTEILE:**

Preisliste gültig ab: 01.03.2017

DVN	TEILE-NUMMER	TEILE-BENENNUNG	ANZ	EUR/ST	EUR
27011	138264	BLENDE TUERGRIFF H.L.	1		136,27
	138197	UNTERLAGE TUERGRIFF	1		1,72
55511	1222537	LEUCHTE HECKKLAPPE L.	1		71,18
	2064033	MUTTER	1		0,49
55512	1222538	LEUCHTE HECKKLAPPE R.	1		71,18
	2064033	MUTTER	1		0,49

**ARBEITSLOHN:**

DVN	RC	ARB. POS. NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
27011	E	206 137 0	TUERAUSSENGRIFF H.L. A+E/ERS.	K	0,2	20,16
55511	E	204 161 0	LEUCHTE HECKKLAPPE L. A+E/ERS.	K	0,2	20,16
		402 539 0 996	DIAGNOSE / NORMAL FEHLERSUCHE / FEHLERSPEICHER AUSLESEN, GGF. AUSDRUCKEN UND LOESCHEN	E	0,4	40,32
55512	E	204 161 0	LEUCHTE HECKKLAPPE R. A+E/ERS.	K	0,2	20,16

**LACKIERUNG:**

DAT-Eurolack

DVN	LS	STUFE	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MP	STD	EUR
			ARBEITSAUFWAND VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG KUNSTSTOFFTEILE AUSGEBAUT		0,5	45,00
			ARBEITSAUFWAND FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE		0,3	27,00
27011	3	NEUTEIL-K-V	AUSSENGRIFF TUER H.L.	1	0,2	18,00

# B. Humborg Kfz. GmbH & Co. KG

Kostenvoranschlag (System DAT / Silver DAT II)

PB -SR 64E

vom 11.04.2017

Seite K 3

**ENDSUMMENKALKULATION:**

**ERSATZTEILE:**

Lt. Einzelaufstellung		281,33
+ 2,00% Kleinersatzteile		5,63

---

Gesamt		286,96
--------	--	--------

**ARBEITSLOHN:**

Karosserie		
	0,6 STD x 100,80 EUR/STD	= 60,48
Elektrik		
	0,4 STD x 100,80 EUR/STD	= 40,32

---

Gesamt	1,0 STD	100,80
--------	---------	--------

**LACKIERUNG:**

Lohn		
	1,0 STD x 90,00 EUR/STD	= 90,00

Material		
Neuteil	1 MP x 2,81 EUR/MP	= 2,81
Konstante		= 38,87
Vorbereitungszeit und Materialkonstante Blech zu 100%		
Vorbereitungszeit und Materialkonstante Kunststoff zu 100%		

---

Total Lackmaterial		= 41,68
--------------------	--	---------

---

Gesamt Lackierung		131,68
-------------------	--	--------

EUR

Voraussichtliche Reparaturkosten netto		519,44
+ 19,00% MwSt		98,69
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto		618,13

**Dieses Angebot berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug**

**H i n w e i s :** Preisänderungen vorbehalten!

Exakte Angaben zum Rep.- und Kostenumfang sind erst nach Demontage möglich.  
Dieser Kostenvoranschlag ist unter Berücksichtigung des zunächst vorgesehenen Reparaturweges erstellt.

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. (System DAT / Silver DAT II)

**Zeichenerklärung:**

+ = neue Position aus Rep. Logik  
\* = manuelle Eingabe des Anwenders  
! = Schätzpreis, Abweichung möglich  
A = Zeit gemäß Ausbeulformel

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
( = ETN nicht zur Bestellung geeignet  
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.  
? = Preis gemäß Nachweis  
d = Preis aus DMS  
FKZ = farbabhängiges Teil