









De Onderhoudshistorie omvat alle facturen die via SADE zijn ontvangen. Meer details klik op het factuurnummer en u krijgt een pop-up. Let op het duurt een aantal dagen in ESA / myOpel.

Bewerkingscode  Filter

FACTUUR	DATUM	DEALER	KENTEKEN	KILOMETERSTAND	TYPE	CHANNEL	BEWERKINGSCODE
 91340670	4-5-2015	NL1190	20TRF9	70.370 km	Labour	External	T153700 BCM en andere re 010)
 0	21-4-2015	NL1192		68.000 km	Labour	Retail	2420170A
 13411801	21-4-2015	NL1192		70.370 km	Labour	Retail	0600953 2440122
 0	20-4-2015	NL1192		68.000 km	Labour	Retail	0600953 2440122
 13408931	18-12-2014	NL1190	20TRF9	62.000 km	Labour	External	ALG Storinglamp brand, k sensor in de radiateur
 11450585	26-2-2014	NL1192		40.516 km	Labour	Retail	N311010 Elektronische reg
 13403318	13-11-2013	NL1190	20TRF9	35.324 km	Labour	External	N111111 Diagnose met ML ALG Pollenfiltervervangen
 11400704	31-8-2013	NL1237	20TRF9	30.041 km	Labour	Warranty	WDE Auto Rookvrij maken N860070 Acculaderkabel a